



Držitel certifikátu ISO 9001:2001

**Steripak s.r.o.**

Poděbradova 849  
664 42 Modřice

tel.: 547 422 240  
fax: 547 422 248  
email: info@steripak.cz

**Místo instalace:** FN Olomouc  
Oddělení Oční op. sály  
I.P.Pavlova 6 775 20  
Olomouc  
n.s. 1362

## Protokol o preventivní prohlídce

Datum provedení: 20.09.2007 servisní technik: Igor Palán  
Typ stroje: RS 1100 výrobní číslo: 110419025 i.č I017360-000

### Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. Kalibrace teploty
3. oprava pokřivené tav. lišty a uchycení motoru
4. seřízení posuvu

### Závěr:

**Přístroj je schopný provozu ,a je ve velmi dobrém stavu .  
Další kontrola 03/08**



  
Poděbradova 849, 664 42 Modřice  
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603  
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

**Servisní technik:** .....  
(razítko, podpis)

## Protokol č...010043...o kontrole (revizi) elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedené dle Doporučení ČES 33.03.94 (revidované znění 95)

Název spotřebiče		Inventurní číslo		Výrobce		Rok výroby		Výrobní číslo	
Kontinuální svářečka		1017360-000		Vandijk GmbH		1992		110419025	
Majitel spotřebiče		Kategorie používání		Kategorie využití		Typové označení		P <sub>n</sub> = [W]	
FN Olomouc		ORL sály		B		RS-1100		500	
Podmínky měření		Izolační stav		Náhradní měření		Výsledek kontroly		Kontrolu provedl	
Datum kontroly		Odpor ochr.vodiče u tř.I		Izolační odpor [M ]		Metoda		I [mA]	
Sestava		Délka síťového přívodu [m]		Materiál síťového přívodu		Zjištěné závady		Celkové hodnocení	
19.09.07		0		2		CYSY 0,75		0,09	
		50 <		--		--		Bez závad	
								V	
								po roce	
								Machala	
								Jméno	
								Přístroj	
								PU 184 delta	
								v.č105283058	

Revizní zpráva.

Svářečka RS-1100 výrobní číslo 110419025 byla sledována bez závad



Legenda V = vyhovuje N = nevyhovuje