



**Steripak s.r.o.**

Poděbradova 849

664 42 Modřice

telefon: 547 422 240

fax: 547 422 248

e-mail: info@steripak.cz

http://www.steripak.cz

**Místo instalace:** FN Olomouc

Oddělení ORL sály

I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc

n.s. 1462

## Protokol o preventivní prohlídce

**Datum:** 02.10.2006

**servisní technik:** Igor Palán

**Typ stroje:** RS 1100

**výrobní číslo:** 110419025 i.č D017360

### Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. promazání převodů
3. seřízení přitlaku
4. kontrola teploty

### Závěr:

**Přístroj je značně opotřeben a na mezních hodnotách použitelnosti přístroj schopný provozu ,**



Poděbradova 849, 664 42 Modřice  
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603

IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

**Servisní technik:** .....  
(razítko, podpis)

Sídlo společnosti:  
Poděbradova 849  
664 42 Modřice

IČ: 26225484  
DIČ: CZ26225484  
Bankovní spojení: Volksbank a.s. Brno  
Číslo účtu: 4060019481/6800

Společnost STERIPAK s.r.o. je zapsána  
v Obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 38010

**Protokol č...010883.....o kontrole (revizi) elektrického spotřebiče  
nebo prodlužovacího přívodu provedené dle Doporučení ČES 33.03.94 (revidované znění 95)**

Název spotřebiče		Inventurní číslo		Výrobce		Rok výroby		Výrobní číslo	
Kontinuální svářečka				HAWO GmbH		94		110419025	
Majitel spotřebiče		Kategorie používání		Kategorie využití		Typové označení		Un = [V]	
FN Olomouc		2		B		RS-1100		230	
Podmínky měření		Izolací stav		Náhradní měření		Výsledek kontroly		In = [A]	
								Pn = [W]	
								500	
								Třída ochrany	
								I	
Datum kontroly		Sestava		Délka síťového přívodu [m]		Materiál síťového přívodu		Odpor ochr.vodiče u tř.I	
2.10.2006		O		2		CYSY 0,75		0,06	
								Izolací odpor [M ]	
								Metoda	
								I [mA]	
								Bez závad	
								Celkové hodnocení	
								V	
								termín další kontroly	
								Jméno	
								Machala	
								Přístroj	
								PU 184 delta	
								v.č. 1125-02	

Revizní zpráva.

Svářečka RS-1100 výrobní číslo 110419025 byla sledána bez závad  
byla

  
**ELEKTROSERVIS**  
 Machala Miroslav  
 BRNO Dřívý 36

Legenda V = vyhovuje N = nevyhovuje