



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění ZP: Oční ambulance

Inv.č.: I018562-000

Název: Refraktometr

Typ: RK-3

Výrobce: Canon

Výr.č.: 500364

Druh kontroly a měření	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	bez závady.....
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / nevyhovuje	bez závady
stav optiky	vyhovuje / nevyhovuje	bez závady.....
kontrola el. bezpečnosti	vyhovuje / nevyhovuje	Izolační odpor >20MΩ Přechodový odpor 0.09Ω Unikací proud 0.01 mA
Meditest 50 – v.č.: 205045		

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 10. 9. 2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 10. 9. 2008



www.cmi.sk

CMI s.r.o.
Meteor Centre Office Pa
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
IČO: 47117320
Ing. Lukáš Chmelka

.....
Jméno a podpis



Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
Tel.: +420 235 520 811, 841
Fax: +420 235 520 890
E-mail: office@cz.cmi.sk

Kalibrační list přístroje:

CANON RK-3

S/N: 500364

Inv.č. I018562

Zákazník:

Fakultní nemocnice Olomouc

model	testované hodnoty		naměřené hodnoty		tolerance	
	SPH	CYL	SPH	CYL	SPH	CYL
+20	19,92	0	19,97	-0,08	+/- 0,45	0 - 0,45
+15	14,76	0	14,77	-0,07	+/- 0,40	0 - 0,40
+10	9,80	0	9,81	-0,05	+/- 0,35	0 - 0,35
+7	6,88	0	6,85	-0,06	+/- 0,32	0 - 0,32
+3	2,93	0	2,92	-0,03	+/- 0,28	0 - 0,28
0	-0,02	0	0,00	-0,03	+/- 0,25	0 - 0,25
-3	-3,07	0	-2,93	-0,15	+/- 0,28	0 - 0,28
-7	-6,97	0	-6,98	-0,06	+/- 0,32	0 - 0,32
-10	-10,00	0	-9,97	-0,06	+/- 0,35	0 - 0,35
-15	-15,08	0	-15,01	-0,09	+/- 0,40	0 - 0,40
-20	-20,09	0	-19,95	-0,13	+/- 0,45	0 - 0,45
-25	-25,16	0	-25,19	-0,13	+/- 0,75	0 - 0,75

výsledek kalibrace:

Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření.

datum provedení kalibrace :

10.9.2008

další kalibrace doporučena :

10.9.2009


 GMI s.r.o.
 Meteor Centre Office Park
 Sokolovská 100/94
 180 00 Praha 8
 IČO: 47117320
 Ing. Lukáš Chmela
 servisní technik