



Držitel certifikátu ISO 9001:2001

**Steripak s.r.o.**

Poděbradova 849  
664 42 Modřice

tel.: 547 422 240  
fax: 547 422 248  
email: info@steripak.cz

**Místo instalace:** FN Olomouc

Oddělení oční sály  
I.P.Pavlova 6 775 20  
Olomouc  
n.s. 1421

*AMB T*

## Protokol o preventivní prohlídce

Datum provedení: 20.09.2007

servisní technik: Igor Palán

Typ stroje: DUR DENTAL

výrobní číslo: N002521 i.č. D038139-000

### Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. kontrola teploty
3. seřízení přitlaku
4. seřízení posuvu

### Závěr:

Přístroj je schopný provozu ,a je ve velmi dobrém stavu .  
Další kontrola 03/08



Poděbradova 849, 664 42 Modřice  
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603  
IČ: 26226484, DIČ: CZ26226484

Servisní technik: .....  
(razítko, podpis)


D038139-000

**Protokol č...010043...o kontrole (revizi) elektrického spotřebiče  
nebo prodlužovacího přívodu provedené dle Doporučení ČES 33.03.94 (revidované znění 95)**

|                            |          |                     |                   |                   |             |                       |             |               |               |
|----------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Název spotřebiče           |          | Inventurní číslo    |                   | Výrobce           |             | Rok výroby            |             | Výrobní číslo |               |
| Kontinuální svářecí        |          | D038139-000         |                   | Durr Dental GmbH  |             | nejištěn              |             | N002521       |               |
| Majitel spotřebiče         | Oční amb | Kategorie použití   | Kategorie využití | Typové označení   | $U_n = [V]$ | $I_n = [A]$           | $P_n = [W]$ | Třída ochrany |               |
| FIN Olomouc                |          | 2                   | B                 | Hygopac           | 230         |                       | 500         | I             |               |
| Podmínky měření            |          | Izolační stav       |                   | Výsledek kontroly |             | Kontrolu provedl      |             |               |               |
| Sada                       |          | Náhradní měření     |                   | Celkové hodnocení |             | Termín další kontroly |             | Jméno         |               |
| Délka síťového přívodu [m] |          | Izolační odpor [MΩ] |                   | Zjištěné závady   |             |                       |             | Přístroj      |               |
| Materiál síťového přívodu  |          | Metoda              |                   | I [mA]            |             |                       |             |               |               |
| 19.09.07                   |          | 0                   | 2                 | CYSY 0,75         | 0,09        | 50 <                  | —           | —             | Bez závad     |
|                            |          |                     |                   |                   |             |                       |             | V             | po roce       |
|                            |          |                     |                   |                   |             |                       |             |               | Machala       |
|                            |          |                     |                   |                   |             |                       |             |               | v.č.105283058 |

Revizní zpráva.

Svářecí Hygopac výrobní číslo N002521 byla shledána bez závad



Legenda V = vyhovuje N = nevyhovuje