



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
tel.: 235 520 811, 235 520 841
fax: 235 520 890
e-mail: office@cz.cmi.sk

Kalibrační list přístroje: **CANON RK-3** S/N: **500364**

Zákazník: **FN Olomouc**

model R [mm]	naměřené hodnoty [mm]		tolerance [mm]	
	R1	R2	ΔR	R2-R1
5,780	5,790	5,780	+/- 0,05	+/- 0,05
6,520	6,530	6,530	+/- 0,05	+/- 0,05
7,335	7,350	7,340	+/- 0,05	+/- 0,05
8,087	8,080	8,070	+/- 0,05	+/- 0,05
8,896	8,890	8,880	+/- 0,05	+/- 0,05
9,470	9,480	9,470	+/- 0,05	+/- 0,05

výsledek kalibrace: Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření .

datum provedení kalibrace : 18.8.2004

další kalibrace doporučena : 18.8.2005

.....
servisní technik



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
 tel.: 235 520 811, 235 520 841
 fax: 235 520 890
 e-mail: office@cz.cmi.sk

Kalibrační list přístroje:

CANON RK-3

S/N: 500364

Zákazník:

FN Olomouc

model	testované hodnoty		naměřené hodnoty		tolerance	
	SPH	CYL	SPH	CYL	SPH	CYL
+20	+20,22	0	+20,22	-0,05	+/- 0,45	0 - 0,45
+15	+15,23	0	+15,24	-0,01	+/- 0,40	0 - 0,40
+10	+10,25	0	+10,26	-0,08	+/- 0,35	0 - 0,35
+7	+7,18	0	+7,24	-0,10	+/- 0,32	0 - 0,32
+3	+3,17	0	+3,19	-0,10	+/- 0,28	0 - 0,28
0	+0,16	0	+0,16	-0,10	+/- 0,25	0 - 0,25
-3	-2,84	0	-2,77	-0,17	+/- 0,28	0 - 0,28
-7	-6,98	0	-6,93	-0,06	+/- 0,32	0 - 0,32
-10	-10,01	0	-9,92	-0,13	+/- 0,35	0 - 0,35
-15	-15,11	0	-14,92	-0,14	+/- 0,40	0 - 0,40
-20	-20,03	0	-20,01	-0,11	+/- 0,45	0 - 0,45
-25	-24,84	0	-24,87	-0,22	+/- 0,75	0 - 0,75

výsledek kalibrace:

Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření.

datum provedení kalibrace :

18.8.2004

další kalibrace doporučena :

18.8.2005

servisní technik