


PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
772 00 Olomouc

Umístění ZP: Oční klinika

Inv.č.: I018561-000

Název: Fundus kamera

Typ: CF-60UVi

Výrobce: Canon
300110/300111

Výr.č.:

| Druh kontroly a měření | Výsledek | Poznámka |
|--|----------------------------------|---|
| stav mechanických funkcí a částí | vyhovuje / nevyhovuje | bez závady |
| stav elektrických a elektronických funkcí a částí | vyhovuje / nevyhovuje | bez závady..... |
| stav optiky | vyhovuje / nevyhovuje | bez závady..... |
| kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027 | vyhovuje / nevyhovuje | přechodový odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,12Ω hodnota izolačního odporu >20 MΩ |

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 16.9.2008

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 17.9.2007



CMI s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
IČO: 47117320
DIČ: CZ47117320
Ing. Lukáš Chmela

Jméno a podpis