



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel. : + 420 - 235 520 811
fax : + 420 - 235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.sk

Servisní výkaz č. : VV050204

název podniku a adresa :

**Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc**

datum : 25.2.2004

záruka do :

číslo objednávky : OND14943

Přístroj : Canon CF-60UVi

SN: 300 111

Popis závady a práce :

Provedení preventivní periodické prohlídky funduskamery CANON CF-60UVi

- provedena kontrola a údržba optického systému funduskamery
- vyčištění adaptéru pro 3CCD kameru
- kontrola napájecího modulu a řídicí jednotky
- měření izolačního a svodového odporu (datum následující kontroly: 25.2.2006)

R svodový > 5 MOhm

R izolační < 0,2 Ohm

(MEDITEST 50, S/N: 204027; platnost kalibrace do 28.01.2006)

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Servisní technik : Martin Večeřák

podpis :

Nám. S. Čecha 11
102 00 Praha 1
100 471 173
010-47117820

Materiál :

č.	název	model	katalog.číslo	SN	ks	cena v Kč bez DPH	
						za 1 ks	celkem

spotřeba materiálu celkem :

Podklady pro fakturaci :

Materiál :	k úhradě	Potvrzujeme převzetí přístroje po opravě. MUDr. KATEŘINA SPAČKOVÁ 25.2.2005 391 k. Spáčkova
Doprava :	x	
Práce :	x	
Celkem :	x	
km	sazba	k úhradě
0	11,-	0
hod	sazba	k úhradě
3	800,-	2400,-
		2400,- bez DPH

razítko a podpis