

I 019 103 25.1.06 1. 4H unit period, p6.

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 019/2006

Přístroj: *Oftalmologická jednotka Gamma*
Výrobce: *Frastema*
Sériové číslo: *592*
Třída ochrany: *I*
Příslušenství: *Štěrbínová lampa Shin-Nippon SL-102, SN S1021259*
Keeler keratometr, SN 99040325

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 25.1.2006 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,16
I_{PE} [mA]:	0,08
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

Příslušenství připojeno na vnitřní oddělovací transformátor 6 VAC.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 130/2003 Sb. §27, §52 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 25.1.2007.

V Novém Jičíně dne 30.1.2006

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
Sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Doklad o provedení kalibrace přístroje

Aplanační tonometr Shin-Nippon 900

Sériové číslo: 15879

Pracoviště: **Fakultní nemocnice Olomouc**

oftalmologická klinika

I. P. Pavlova 6

Olomouc

IČO:

00098892

Dne 25.1.2006 byla provedena kalibrace aplanačního tonometru SN900, výše uvedeného sériového čísla, pomocí kalibračního etalonu.

Nastavená hodnota

změřená hodnota

výsledek

0

0,02

v toleranci < 0±0,05>

2

1,99

v toleranci < 2±0,05>

6

6,01

v toleranci < 6±0,05>

Hodnocení

Na základě provedených měření přístroj **vyhovuje** ve všech třech hodnotách definovaných výrobcem. Odchyly naměřených hodnot jsou v toleranci.

Další kalibrace nejpozději 25.1.2007

V Novém Jičíně dne 30.1.2007

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

h29
Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965
Bělík

E-mail: askin@askin.cz
URL: www.askin.cz

ASKIN & CO

SERVISNÍ ZPRÁVA Č.: EB 10/2006

Typ přístroje: FRASENA GAMMA

MEDICAL TECHNOLOGY Výr. číslo: 592

Zákazník: FN OLOMOUC
OČNÍ KLINIKA

Instalace, zaškolení:	☐
Oprava:	☒
Záruční oprava:	☐
Demo:	☐

Identifikace závady:

Provedená práce: kontrolní zkušební prohlídka, jednotka vč. přístroje
vyřizování optiky, fraktů, řezbářské práce. Konvenční,
test., el. test vše upřesněno

Práce a náhradní díly:

Materiál:

Množství:

Jedn. cena:

Doba práce: dne: 28.06 od 17⁴⁵ do 19¹⁵ dne: _____ od _____ do _____
dne: _____ od _____ do _____ dne: _____ od _____ do _____

Celkem hod.: 2,5 Sazba: 750,- Kč/1 hod: Práce celkem: 1875,-

Účtuje se každá započatá 1/4 hodina.

Zúčtování cestovních nákladů:

Trasa: Novi Žičin - Olovača - Novi Žičin

Sazba: 10,- Kč/1 km Počet km: 146 Cestovné: 1460,-

Ztráta času na cestě: _____


Cest. náklady celkem: 1460,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Servisní technik:

Místo a datum: OLOMOUČ, 25. 1. 2006

Převzal:



čitelně hůlkovým písmem + podpis