Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno dle § 27 zákona o ZP č.346/2003 Sb.

Typ : CHIR. ODSÁVAČKA CH04
Výrobce : CHIRANA
Zákazník : FN OLOMOUC, OČNÍ KL.

Třída, kategorie : I
Výrobní číslo : 88252

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	ano	ne
Kabely a příslušenství	vyhovuje	nevyhovuje
Test funkce	vyhovuje	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	ne

Popis závad
Provedena PP a El.měření .

Elektrická měření -
z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,36	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,13	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 096 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Preventivní prohlídku a měření vykonal dne : 25.4. 2006
Termín další kontroly:

Technik: MURIC