



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA CHIR. CH04
Výrobce : CHIRANA
Zákazník : FN OLOMOUČ, Dělné kl.

Třída, kategorie : 1
Výrobní číslo : 88 252
1015938-000

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne
Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje
Test funkce vyhovuje nevyhovuje
Zjištění závady ano ne
Popis závad

Nef. uchování
kouří se z výstupního filtru

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m.	Síťová-přístupná část	0,22	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,16	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 20069 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 23.5.2007

Datum příští kontroly :

Měření provedl : MARE

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Marek