

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,  
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZP dle z. 123/2000.

DO 27605

Typ : odsávačka FLOW ASPIR  
Výrobce : FAZZINI  
Zákazník : FIKV OLOMOUC, TRN 25  
0091

Třída, kategorie : //  
Výrobní číslo : AF 8111 784

**Prohlídka přístroje -**

kontroluje se vizuelně stav krytů, popisu, spojek,  
těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav  
poj. nádoby - jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

**Elektrická měření -**

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče			0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 970 097, Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

**Zkouška funkce -**

porovnání parametrů s PTD výrobce - výkon,  
hlučnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků,  
apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají - nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP : **vyhovuje** - Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : 3.5. 2005

Další kontrola : 5/2007

**Chironax, spol. s r.o.**  
Servisní oddělení  
Mlýnská 42  
658 32 Brno

Technik: J. WOLFF  
d. HAVRANEC M. WOLFF