

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZP dle z. 123/2000.

D 027600
TRN endo

Typ : odsávačka *APELA*
Výrobce : *Chironax Perce*
Zákazník : *FAN Olomouc*
0029

Třída, kategorie : *I*
Výrobní číslo : *140/97*

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuelně stav krytů, popisu, spojek, těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav poj. nádobky- jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	<i>0,09</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část	<i>0</i>	5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,07</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. *970097* , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce – výkon, hluchnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků, apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají – nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP : Vyhovuje - Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : *3.5.2005*

Další kontrola : *5/2007*



Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Technik:

116.1121.0001
CPB
Manc