



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA *SUCTOR* Třída, kategorie : *I*  
 Výrobce : *CHRONAX* Výrobní číslo : *JM 2697*  
 Zákazník : FN OLOMOUC *NEUROLOG. KLINIKY 315* *DO25383-000*

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~  
 Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Zjištění závady ano ne  
 Popis závad

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	<i>0,17</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,04</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č 976097

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : *17.12. 2007*

Datum příští kontroly : *11/2008*

Měření provedl : *ČUKA*

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno