

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520

Oddělení: Klinika chorob kožních a pohlavních-amb.+oper.sál

Přístroj: Germicidní svítidlo

Typ GK DB30

Výrobní číslo: 890581

Inventární číslo: D023791

Třída ochrany: I.

Zdravotnické zařazení: ---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola účinnosti trubic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno
Celkový unikající proud	l. impedance ochranného vodiče	25 Ω
	Izolační odpor	200 MΩ
	Unikající proud	2,04 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	0 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek neodpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **není plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a nesplňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Datum prohlídky: 28. 5. 2008

Podpis:

Datum další doporučené prohlídky:

