

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

**Zákazník:** Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520

**Oddělení:** Klinika chorob kožních a pohlavních-amb.+oper.sál

**Přístroj:** Germicidní svítidlo

**Typ:** GK DB30

**Výrobní číslo:** D006038

**Inventární číslo:** D006038

**Třída ochrany:** I.

**Zdravotnické zařazení:** ---

| Provedené testy, zkoušky, měření | Vyhovuje                 | Nevyhovuje                          |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Funkční zkouška</b>           |                          |                                     |
| Vizuální kontrola                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontrola účinnosti trubic        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina         |                                 | Naměřeno                |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Celkový unikající proud | El. impedance ochranného vodiče | 0,67 $\Omega$           |
|                         | Izolační odpor                  | 5 M $\Omega$            |
|                         | Unikající proud                 | 6,7mA                   |
| Účinnost UVC záření     | 230 – 280 nm                    | 7,44 mW/cm <sup>2</sup> |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Použité měřicí přístroje:</b> | - UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm |
|                                  | - voltometr M 2012              |
|                                  | - Meditest 50                   |

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek neodpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **není plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a nesplňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 28. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: