



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : *VĚSLO 20K 9.1*
Výrobce : *CHIRANA*
Zákazník : *FN OLOMOUK, KÚČOCH*

Třída, kategorie : *1*
Výrobní číslo : *1349*
IO12586

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne
Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje
Test funkce vyhovuje nevyhovuje
Zjištění závady ano ne
Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m.	Síťová-přístupná část	<i>0,14</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř.	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,13</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. *200 069* , Metex ME-31, v.č. CJ 215466


Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : *25.7.2007*

Datum příští kontroly : *2008*

Měření provedl : *Muric*

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Muric