



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ZOK 1A
 Výrobce : CHIRANAX
 Zákazník : FN OLOMOUČ, KÚČOCH

Třída, kategorie : 1
 Výrobní číslo : 1439
 IO/14889

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola : ano ne
 Kabely a příslušenství : vyhovuje nevyhovuje
 Test funkce : vyhovuje nevyhovuje
 Zjištění závady : ano ne
 Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou nepřímou m.	Síťová-přístupná část	0,14	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř.	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,16	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 25.7.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : Muric

Chironax, spol. s r.o.



Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno

Muric