

Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle § 28 zákona 123/2000 Sb.

Typ: odsávačka chirurgická CHO 4
Výrobce: Chirana Stará Turá
Zákazník: FN Olomouc

Třída, kategorie: I
Výrobní číslo: 88254
Inventární číslo: 1015 954

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	<u>ne</u>
Popis závad		

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem el. proudem dle ČES 33.03.95 : vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu:	Naměřeno:	Povoleno:	Jednotka:
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová - přístupná část	0,10	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	Síťová - příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou metodou	Přístupná - příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,20	0,3	Ohm

Použité přístroje: Meditest 50, v.č. 976097
Podmínky měření: teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr: Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 12/2008
Datum příští kontroly: 11/2009
Měření provedl: Ing. Lukeš Muric

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno
[Signature]