

I 015 449



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

# Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : SUCTOR  
Výrobce : CHIRONAX  
Zákazník : FENOWOPEC  
          HVOČA - odd. 33

Třída, kategorie : 1  
Výrobní číslo : KG 857

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola           ano           ne  
Kabely a příslušenství   vyhovuje   nevyhovuje  
Test funkce                vyhovuje   nevyhovuje  
Zjištění závady           ano           ne  
Popis závad

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,08	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče		0,19	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976047 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 20.12.06  
Datum příští kontroly : 12/07  
Měření provedl : W. H. / M. V. K.

**Chironax, spol. s r.o.**  
Servisní oddělení  
Mlýnská 42  
658 32 Brno

\_\_\_\_\_