

KVĚČECH OP

Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

### Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle § 28 zákona 123/2000 Sb.

Typ: odsávačka *SUCTOR*  
Výrobce: *Chironax s.r.o.*  
Zákazník: FN Olomouc

Třída, kategorie: *I*  
Výrobní číslo: *K6 857*  
Inventární číslo: *1015 449*

#### Prohlídka přístroje

- Vizuální kontrola
- Kabely a příslušenství
- Test funkce
- Zjištění závady
- Popis závad

<u>ano</u>	ne
<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
ano	<u>ne</u>

#### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu:	Naměřeno:	Povoleno:	Jednotka:
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová - přístupná část	<i>0,16</i>	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	Síťová - příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou metodou	Přístupná - příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,22</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje: Meditest 50, v.č. 976097

Podmínky měření: teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr: Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 12/2008  
 Datum příští kontroly: 11/2009  
 Měření provedl: Ing. Lukeš Muric

*Chironax, spol. s r.o.*  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno  
