

K  
KUCOCH OP

**Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32**

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle § 28 zákona 123/2000 Sb.

Typ: odsávačka *VICTORIA*  
Výrobce: *Chairo's Praha*  
Zákazník: FN Olomouc

Třída, kategorie: *II*  
Výrobní číslo: *V 0504097Z*  
Inventární číslo: *D 057003*

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	<u>ne</u>
Popis závad		

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje


	Druh proudu:	Naměřeno:	Povoleno:	Jednotka:
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová - přístupná část	<i>0,00</i>	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	Síťová - příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou metodou	Přístupná - příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče			0,3	Ohm

Použité přístroje: Meditest 50, v.č. 976097

Podmínky měření: teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

**Závěr: Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu**

Datum provedení : 12/2008  
Datum příští kontroly: 11/2009  
Měření provedl: Ing. Lukeš  
Muric

*Chironax, spol. s r.o.*  

 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno  
*14. 1. 2009*