

Protokol o servisní prohlídce

Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Servisní organizace: Auxil s.r.o.
Chittussiho 9
710 00 Slezská-Ostrava

Název zařízení: manipulátor Plamenák Typ: Plamenák vodní
Rok výroby: Výrobce: Auxil s.r.o.
Výrobní číslo: Umístění: Bazén
Nosnost: 150 kg

	Vyhovuje?		Vyhovuje?	
	ano	ne	ano	ne
Kovové nosné součásti	/	-		
Kotvení	/	-	Odvzdušnění	/
Spojovací součásti	/	-	Zkouška zatížení 150kg	/
Funkce zvedání	/	-	Závěsné součásti	/
Funkce klesání	/	-	Přívodní hadice	/
Funkce stop	/	-	Povrchová úprava	/
Těsnost	/	-	Ovládací prvky	/
Sedačka	/	-	Výrobní štítek	-
			Provozní kniha	-
				Nebyla dodána

Závady:
Návrh odstranění:

Na základě servisní prohlídky je možno zařízení užívat bez omezení provozu.

Prohlídku provedl: Erich Stepek

Datum: 23.5.2007

Podpis, razítko:

AUXIL s.r.o.
Chittussiho 9, 710 00 Ostrava
OR - oddíl C, vložka 6458
tel/fax: 069/624 81 48 DIČ: 388-48395561

Erich Stepek
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 444 459
Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství
RHC lůžkové oddělení
Přednostai: Doc. MUDr. Čestmír Čihářík, CSc.