

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

Obj. č. 50 8640

č. r. 6416 - 588 442 920

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: <i>ALPHAX LELL</i>	výrobní číslo: <i>5200 20785</i>	nemocnice: <i>FN OLOMOUČ - C1R410</i>	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	<i>OK</i>	<i>OK</i>
udržitelný tlak čerpadla /průtok/	<i>v normě</i>	<i>HKX 72,8 mmHg HKX 46,3 mmHg</i>	<i>HKX 72,4 mmHg HKX 46,1 mmHg</i>
čas přepnutí při tlakování	<i>v normě</i>	<i>10)</i>	<i>10)</i>
alarm tlaku	<i>v normě</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>
stav mechanických dílů	<i>dobry</i>		
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce..... <i>1</i>hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a – <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: <i>29/06/06</i>		Příští kontrola do: <i>29/06/07</i>	
Technik: <i>J. Kolář 29/06/06</i>		Zákazník: <i>J. Sedláček</i> <i>13-07-2006</i>	
Servisní technici : Luděk Plošák 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221 Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhanzlik.cz SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			