

2/1 [7]

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>gyniatrie, odd. 57</i>
Objednávka:	DIS 080 <i>0800</i>
Přístroj:	<i>lůžko</i>
Typ:	<i>REXOS 430</i>
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	<i>I 018992-000</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☒	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

*Protiváha nebrána šikovně ovládací,
ukládání přístroje lůžka v ovládací.*

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>> 20</i> M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část:	<i>0,008</i> mA
	Příložná část:	— mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

*Doporučuji elektrickou kontrolu a zábr. jím
je lůžko jako funkční a bezpečné.*

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *20.5.08*

Podpis: *[Signature]*

Datum příští kontroly: *5/09*