



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : METOLIA  
Výrobce : CHELSEA  
Zákazník : FAK ODPRAVČI, HOK

Třída, kategorie : II  
Výrobní číslo : 05020899  
D056485

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne  
Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje  
Test funkce vyhovuje nevyhovuje  
Zjištění závady ano ne  
Popis závad

**Elektrická měření -**  
z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

| Měření unikajících<br>Proudů přímou<br>Metodou | Druh proudu :           | Naměřeno:                | Povoleno :                       | Jednotka : |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
|  |                         |                          |                                  |            |
| Nepřímou m.                                    | Síťová-příložná část    | 0,00                     | 1,00 I.tř. , 0,50 II.tř          | mA         |
|  | Síťová-příložná část    |                          | 0,5 B,BF, 0,05 CF                | mA         |
| Měření odporu<br>Ochranného vodiče             | Přístupná-příložná část |                          | 5,00 B,BF, 0,05 CF<br>0,1 defib. | mA         |
|  |                         | <input type="checkbox"/> | 0,3                              | Ohm        |

Použití přístroje : Mediest 50, v.č. 94607 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, U síť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 11.12.2006

Datum příští kontroly : 2007

Měření provedl : Ing. LUDVĚK  
MURIE

**Chironax, spol. s r.o.**  
Servisní oddělení  
Mlýnská 42  
658 32 Brno

Murie