



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA VICTORIA II  
 Výrobce : ~~CHIRONAX~~  
 Zákazník : FN OLOMOUC, HOK

Třída, kategorie : 2  
 Výrobní číslo : 05020899  
 1056485

### Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~  
 Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~  
 Zjištění závady ano ne  
 Popis závad

**Elektrická měření -**  
 z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

Měření unikajících proudů přímou metodou	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :		Jednotka :
			1,00 I.tř. ,	0,50 II.tř	
Nepřímou m.	Síťová-příložná část	0,00	0,5 B,BF, 0,05 CF	0,05 CF	MA
	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF	0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		<input type="checkbox"/>	0,3		Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069,  
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 14. 12. 2007

Datum příští kontroly : M / 2008

Měření provedl : MUDr

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno

MUDr