


SERVISNÍ PROTOKOL		opraveno dne: 9. 8. 2005	servisní technik: HONSA
zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc		typ: NE-U07	v.č.: 0600439
udaná závada: technická kontrola	<input type="checkbox"/> záruční oprava <input checked="" type="checkbox"/> pozáruční oprava		doklad

servisní výkon: Provedena technická kontrola stavu přístroje, kontrola a nastavení nebulizačního výkonu, kompletní test kontrolních prvků a řídicích částí. Doplňující údaje: medikační tank.



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	—	Ω	unikající proud (přístupná část)
			f
			mA

Nebulizátor splňuje-nesplňuje parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bezpečnostní revize dle platné ČSN – další termín: ... 08/2006

