

Posouzení splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek

Název ZP: **Ultrazvukový diagnostický přístroj**

Typ : **B-K Medical 3101 Lynx**

Výr. číslo : **1823983**

Inventurní číslo : **I019372-000**

Příslušenství: **Snímač 8566 vč. 1821845
Snímač 8559 vč. 1826716
Snímač 8544 vč. 1826156**

Umístění : **centrální operační sály**

**Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC**

Datum prohlídky : **11. listopadu 2008**

Následná prohlídka : **listopad 2009**

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena běžná prohlídka přístroje spojená s jeho vyčištěním, celkovým seřízením a nastavením správných pracovních a měřicích parametrů + kontrola činnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání ani činnosti přístroje.
Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 11. listopadu 2008

Vystavil : **Bc. Radek Učík**
vedoucí servisu