

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**880701**

Číslo protokolu

Název přístroje

Evolution156

Výrobní číslo přístroje

HRP0059791 / 119395

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

IIa

Umístění přístroje

Kardiochirurgie

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NE

Kontrola provedená dne: 12/02/2007

Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2 2008

DARTIN
spol. s r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40769781 • DIČ: CZ40769781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIOCHIRURG. odd. 503 JIP

TECHNIK

TEVČ J.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

088-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

DO 8668

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLACNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VÝHO- VUJE
<i>HRP0059791</i>	<i>LIČKO EVOLUTION LI 156ED (V9395)</i>	<i>0,34 Ω</i>	<i>< 19,99 MΩ</i>	<i>0,08 mA</i>	<i>ANO</i>
<i>HRP0059816</i>	<i>-II -</i>	<i>0,32 Ω</i>	<i>< 19,99 MΩ</i>	<i>0,08 mA</i>	<i>ANO</i>
<i>HRP0059803</i>	<i>-II -</i>	<i>0,37 Ω</i>	<i>< 19,99 MΩ</i>	<i>0,08 mA</i>	<i>ANO</i>
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	

Typ měřicího přístroje: „MEDITEST 50“ - výrobní číslo: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

EVO(491): PK, kontrola FCE, vady blokování mechanizmu v stojanu - temperat.

stojanu, výměna vadného mechanizmu, komplety, výměna vadného hřídele v stojanu,

funkce, zvuková, bez záva?

EVO(816): PK, kontrola FCE, bez záva?

EVO(803): PK, kontrola FCE, vady v stojanu - vady blokování mechanizmu, v stojanu

odvezen na servis, provedena oprava - dle návodu, kontrola funkce, vady,

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☐ NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚR. IZ. ST.	SAZBA Kč
<i>11</i>	<i>453,-</i>					<i>3</i>	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
<i>AP0004</i>	<i>IV KIT</i>	<i>1</i>	<i>916,-</i>	<i>916,-</i>	CEST. NÁKLADY	<i>1506,-</i>
<i>AP0008</i>	<i>IV KIT</i>	<i>1</i>	<i>2131,-</i>	<i>2131,-</i>	VÝJ. POPLATEK	
<i>AD165A</i>	<i>IV TOLE</i>	<i>1</i>	<i>4310,-</i>	<i>4310,-</i>	ZTRAT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	<i>4357,-</i>
					MĚR. IZ. STAVU	

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Kardiokirurgická klinika
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 508 442 368
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

5031
JIP - 50 B
2368
5TS

12.1.2004

CELKEM V Kč (BEZ DPH)

2263,-