



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Autorizovaný servis firmy LINET Želevčice

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : LŮŽKO ROMA I
 Výrobce : LINET ŽELEVČICE
 Zákazník : FN OLOMOUČ, KARDIOCHIR. KL.

Třída, kategorie : 1
 Výrobní číslo : NEUVEDENO
 Inv. č. : 1019425

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola : ano ne
 Kabely a příslušenství : vyhovuje nevyhovuje
 Test funkce : vyhovuje nevyhovuje
 Zjištění závady : ano ne
 Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

| | Druh proudu : | Naměřeno: | Povoleno : | Jednotka : |
|--|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Měření unikajících Proudů přímou metodou | Síťová-přístupná část | 0,04 | 1,00 I.tř. , 0,50 II.tř | mA |
| | Síťová-příložná část | | 0,5 B,BF, 0,05 CF | mA |
| Nepřímou m. | Přístupná-příložná část | | 5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib. | mA |
| Měření odporu ochranného vodiče | | 0,14 | 0,3 | Ohm |

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 26.9.2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : MURIC

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno
 Muric