

MSM, spol. s r.o.
Pošt. přihrádka 120
261 81 Příbram
Tel./Fax: 318 620 603
Fax: 318 635 213
E-mail: msm@msm.eu

SERVISNÍ PROTOKOL

IČO: 47546999
DIČ: CZ47546999

ČÍSLO OBJEDNÁVKY	DIS0802229	DATUM PRIJETI OBJEDNÁVKY	5. 8. 2008
CODE	OPS 20800237	DATUM UZAVŘENÍ	
ÚSTAV, PSČ, OBEC	FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc		
PRACOVISTĚ	IPCHO - JIP 51		
OPRAVU OBJEDNAL	I. Ludvíková	TEL./FAX	588 443 125

TYP A NÁZEV PŘÍSTROJE	SÉRIOVÉ ČÍSLO			
Bair Hugger 505	45541 inv.č. D063429-000 45542 inv.č. D063430-000			
POPIS ZÁVADY				
Preventivní prohlídka.				
DRUH OPRAVY	☐ záruční oprava ☐ pozáruční oprava ☒ účtovaná prev. prohlídka	cesta práce čas strávený na cestě	30 km účtováno hod. účtováno hod. účtováno	X ano ☐ ne ☐ ano X ne ☐ ano X ne
POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY	KS	SÉRIOVÉ ČÍSLO	CENA/KS (bez DPH)	
VADNÉ DÍLY VRÁCENY ZÁKAZNÍKOVI ☐ ANO ☐ NE				
POZNÁMKY				
Přístroje vyhověly.				

PŘEDAL	Ing. Jiří Hanslian, servisní technik	MSM
DATUM 11. 8. 08	59/22	MSM, spol. s r. o. Divize Medical Instruments P.O.Box 120, Lhota u Příbramě 13 261 81 Příbram (4)
PŘEVZAL	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Oddělení interní a vnější péče chirurgických oborů I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111 Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT jméno, funkce, razítko, podpis	

Název zdravotnického prostředku:

Typ:

Tepelný generátor

Bair Hugger 505

S/N (výrobní číslo): 45541

Inventární číslo: D063729-000

Provoz. hodiny: 246

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. Vizuální kontrola

☒ Nepoškozen ☐ Poškozen

B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Arizant Healthcare 200597C 06/05)

Pol.	Název testu	Postup	Výsledek testu
1.	Funkční test		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
2.	Kontrola stavu filtru		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
3.	Kontrola funkce teplotní ochrany		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
4.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - nízké		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
5.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - střední		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - vysoké		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
7.1.	Test vyrovnání potenciálu	kapitola 18	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.2.	Test trvale unikajících proudů	kapitola 19	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů

☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:

E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola VIII / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 11. 8. 08

Podpis:


MSM, spol. s r. o.
Divize Medical Instruments
P.O. Box 120, Lhota u Příbramě 13
261 81 Příbram (4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.