

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventární číslo: 19733	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0244	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí příводы (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,07 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,34 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložná část:

0,002 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 19. 4. 2006

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly: 10/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>DO 8615</i>	Číslo pracovního výkazu <i>86142</i>
	Oddělení <i>IPCHD</i>	Číslo zakázky <i>6307</i>

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Evita 2 dmac</i>	<i>ARRM-0244</i>	<i>19733</i>	<i>4.14</i>	<i>12080</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,07* Ω

Unikající proud síťová část-přístupná část *0,34* mA

Unikající proud síťová část-příložná část Typ: *2F* *2* μ A

Popis: *Prohlídka dle doporučení výrobce, změřeni d. parametrů, vyčištění, dotace - 25 mšch, dříve chyb, dotace ventilu IPPV, 3199, CPAP/MSB, dotace všech ventilů, parametrů. Vše, dle seznamu - doplněno výměn.*

Zk.karta-kapitola:

Datum příští dotace: 10/2006

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

MEDITEST 50 200 199
Digitální tlakoměr 271205 70SLP99P
Průtokoměr 296651 253373/00133

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			<i>4.000,-</i>	Celkem Kč <i>8.040,-</i>
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod. <i>600,-</i>	hod. <i>3</i>	<i>1.800,-</i>	<i>3.440,-</i>	
	Kč/km <i>10,-</i>	km <i>200</i>	<i>2.000,-</i>		

Trasa cesty:

FM - Olomouc - FM

SPZ:

3AD 22 17

Jméno technika:

Ing. Ludeš

Podpis:

Datum:

19.4.2006

Datum, podpis, razítko zákazníka

