

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8873
	Inventární číslo: 19732	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0245	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	☒	☐	☐
unikající proud síťová část – příločná část:	☒	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	07/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	02/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

- Výsledek kontroly:
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
 - ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
 - ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 21. 2. 2007

Termín příští kontroly: 09/2007

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>DO 8873</i>	Číslo pracovního výkazu <i>87046</i>
	Oddělení <i>IPCHO</i>	Číslo zakázky

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Evita 2 dmla</i>	<i>ARRM-0245</i>	<i>19732</i>	<i>4.14</i>	<i>14 685</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,19* Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část *0,32* mA
Unikající proud síťová část-příložená část Typ: *3F* *2* μA

Popis: *Servisní kontrola - měření, zjištění el. parametrů, kontrola v DSM, selftest, device check, kontrola ventilace IPPV, BIPAP, CPAP/ASB.*

Vady O₂ sensor!

Zk.karta-kapitola:

Datum příst. kontroly: 09/2007

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

Meditest 50 200 199
Impedanci DAGL 41 253273 / 00123
Digit. tlakoměr DPI 505 70533133

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.		
Cesta	Kč/hod.	hod.		<i>4.600,-</i>
	Kč/km	km		

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Podpis:

Datum:

21.2.2007

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/22
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení interní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111
Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT