

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 19732	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0245	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,31 mA	☒
unikající proud	síťová část – příložná část:	0,001 mA	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly: 04/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 8456	Číslo pracovního výkazu 85452
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky 8654

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Evita 2 dms	AREM-0645	19732	4.14	9543

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω **0,19** Ω
Unikajicí proud síťová část-přístupná část **0,51** mA
Unikajicí proud síťová část-příložná část Typ: **AF** **1** μ A

Popis: Prohlídka přístroje dle doporučených úkolů, izolací, zmeškaných parametrů, kontrola v IS módu, stavu kabel, kontrola napájecího síťového kabelu IPPV, B13A3, C791/958, kontrola všech viditelných parametrů.

Zk.karta-kapitola:

865. 800

Dotčená část dokumentu : 05/2006

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ - schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

MEDITEST 50

200 195

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			4.400,-	Celkem Kč 4.400,-
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Ing. Lukáš

Podpis:

[Podpis]

Datum:

29.9.2005

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/11

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
I.R. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 585 441 111
Primářka: Doc. MUDr. Tatjana GROSŠMANOVÁ, CSc.