

Martin Bičíš -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: lůžka Merivaara 6380 EMERGO I	Výrobní číslo : 0502/0180485 Invent. číslo: IO21291-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: emergency
--	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Vnější vzhled			ok
Značení			ok
Externí ovladač			--
Inter. ovladač			--
Zvukový signál			--
Optický signál			--
Pohyblivé části, čepy, dorazy			ok
Hydraulika			ok
Těsnost			ok
Elektromotor			--
Záložní akumulátor			--
CPR ovladače			ok
Kolečka-ovladatelnost, aretace			ne
Funkce brzd			ok
Aretační prvky			ok
Dokumentace		nepředložena	ok



Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. X V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : X Ω	Unikající proud : /PE X mA
--------------------	---	-------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:	ne
Pokud NE - důvod:	špatná aretace směrového kola- nutná výměna

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27, 28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly:	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 12.7.2007 Podpis:  MARTIN BIČIŠ - BIČELS RESSLOVA 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ TEL. 495 217 191	Přístroj předán: Datum: Podpis:  Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc 60/9 Bc. Martin Šamaj vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu Hrabáček
-------------------------------	---	--