

## PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 8.11.2007

008431

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	<b>Mechanická prohlídka</b>	✓	
2	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti</b> provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : >40 Unikající proud (mA) : 0,00
3	<b>Po prvním zapnutí</b>	✓	
4	<b>Čidla velikosti stříkačky</b>	✓	
5	<b>Membránová tlačítka a displej</b>	✓	
6	<b>Výpadek napájení</b>	✓	
7	<b>Lineární přesnost</b>	✓	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: -0,15 povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	<b>Okluze</b>	✓	
9	<b>Vyrovnání svorky pístku</b>	✓	
10	<b>Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu</b>	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : **ANO** / ~~NE~~

Podpis Technika :

*car*

**ASQA a.s.**

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
ICO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

8.11.2008

Tel.: 272 761 350  
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz